

Объект: "Возведение диагностической станции по проведению государственного технического осмотра транспортных средств в г. Могилеве" в районе ул. Крюлина.




План 1-го этажа


Экспликация помещений

План 2-го этажа

Экспликация помещений



№	Назначение	Площадь, м ²	Кат. пом.
1	Помещение технического осмотра транспортных средств	403,22	ВЗ/П-1
2	Тамбур	7,92	
3	Помещение для посетителей	28,09	
4	Санитарный узел (в т.ч. для ФАП)	3,07	
5	Кабинет	29,97	
6	Тамбур	4,88	
7	Коридор	26,95	
8	Кабинет начальника диагностической станции	19,61	
9	Гардероб	18,63	
10	Санитарный узел для персонала (в т.ч. ФАП)	3,33	
11	Душевая	3,51	
12	Каналы уборочного инвентаря	3,98	
13	Каналы дренажа пола	18,32	
14	Лестничная клетка	16,24	
15	Вестибюль	24,66	
16	Тамбур	5,95	ВЗ/П-1
17	Архив	5,39	ВЗ/П-1
18	Серверная	5,35	В4
19	Электрощитовая	5,24	В4
20	Складское помещение	5,65	ВЗ/П-1
21	ИТТ	5,79	Д
22	Узел ввода	4,43	ВЗ/П-1
23	Вентилятор	8,83	Д
		662,21	



№	Назначение	Площадь, м ²	Кат. пом.
1	Актовый зал на 47 человек	71,61	
2	Коридор	48,70	
3	Кабинет руководителя	31,05	
4	Тамбур при санитарном узле	3,28	
5	Санитарный узел	1,32	
6	Санитарный узел	1,32	
7	Каналы уборочного инвентаря	4,57	
8	Каналы дренажа при кабинете руководителя	7,56	
9	Кабинет	18,32	
10	Лестничная клетка	16,24	
11	Кабинет	24,93	
12	Кабинет	22,54	
		256,48	


Фасад 1-9

Фасад А-Е



Фасад 9-1

Фасад Е-А



Заказчик:
Республиканское
унитарное сервисное
предприятие
"Белтехосмотр"

- Технико-экономические показатели
1. Этажность - 2.
 2. Площадь застройки - 900 м².
 3. Площадь участка в границах работ - 1,1га.

